

2005年(平成17年)1月31日

各 位

会社名 株式会社 ティン  
代表者名 代表取締役社長 市野 諒  
(JASDAQ・コード番号 7217)  
問合せ先 管理課部門長 佐々木 洋人  
(TEL. 045 - 810 - 5511)

## 部品交換に関するお知らせ

この度、当社の一部製品に、下記のとおり品質問題が判明いたしましたので、当該製品を自主回収し対策部品と交換することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 対象製品

- (1) 製品名: 「TYPE - CS ダンパー」, 「TYPE - RA ダンパー」  
「TYPE - RS ダンパー」, 「TYPE - RE ダンパー」  
の一部製品(ウィッシュボーンタイプおよびマルチリンクタイプ)
- (2) 販売数量: 7,298 セット
- (3) 製造期間: 1998年7月1日から2002年9月16日まで

#### 2. 不具合状況

アルミアイリングとアイリングブッシュの寸法ばらつきにより、圧入代の不適切なものがごくまれに混入している可能性があり、走行条件や様々の複合要因によっては、アイリング部に亀裂が生じ、そのまま放置して使用されずと破損し、最悪の場合走行不能になるおそれがあります。

#### 3. 対策部品との交換

対策部品との交換は、ご購入販売店もしくは当社指定の販売店で行います。

#### 4. 業績に与える影響

当社の業績に与える影響につきましては、現時点では確定できておりません。  
業績に与える影響につきましては、確定でき次第、改めてお知らせいたします。

今後も、より一層品質管理の徹底と再発防止に努めてまいります所存であります。

以 上